

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2041 Джемпер с декоративными молниями

Ткань: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: 2 молнии, декоративные кожаные уголки – 2 шт.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки низа – 4 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Манжета – 2 детали



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрочивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую

сторону.

2. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить вверх.
3. Припуски проймы полочки и рукава обметать по отдельности и стачать до метки. Приутюжить разрез под молнию. Подложить молнию под разрез и притачать. Настрочить декоративный уголок на молнию.
4. Притачать задние части рукавов к спинке. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать верхний шов рукава. Припуск обметать.
5. Стачать одним швом нижние срезы рукава и боковые срезы. Припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать средний срез большой обтачки горловины, припуск обметать и разутюжить. Обметать внешний срез большой обтачки. Наложить обтачку на горловину лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину спинки и горловину полочки до молнии. Припуски на закругления рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить края обтачки к тесьме молнии. Проложить отделочно-закрепляющую строчку по горловине. Аналогично обработать горловину центральной части полочки.
7. Сложить манжету в кольцо и стачать. Сложить манжету вдоль пополам. Притачать манжету к нижнему срезу рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
8. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, джемпер готов:)